

Használati utasítás-CX-0828 típusú Hőmérő, páratartalom mérő

Termékspecifikációk:

-Mérési tartomány celsius: -50 ` +70 Celsius

(-58+158F) tűréshatár:±1fok(1,8F)

Relatív páratartalom mérési tartomány:10% -99% Tűréshatár:±-5%

Elem típusa:AAA



Funkciógombok 1.: MODE: Idő kijelzés váltó 12/24 2.:ADJÉbresztési funkció

3.:Celsius/Fahrenheit váltása4.:MAX/MIN: mérési memória a maximális, és minimális értékekhez.

A termék fej funkciójával kijelzi az aktuális érték grafikai megjelenítését-szomorú-vidám tartomány

Az óra és dátum beállítása: Nyomjuk meg hosszan a MODE gombot-majd az aADJ gomb megnyomásával növeljük az értéket a kívánt beállításhoz. óra, és perc között a MODE gomb megnyomásával válthatunk. A dátum beállítása Az ADJ hosszan történő megnyomásával állítható